



Pudergrafit **diamant**®

Einsatz

- Schmiermittel.
- Trennmittel in der Metallumformung und zur Hochtemperaturschmierung.

Anwendung

- Aufbringung durch einfaches Bestreuen der zu beschichtenden Flächen oder Teile.

Beschaffenheit

- Weiches, schwarzes, metallisch glänzendes Pulver mit einem Kohlenstoffgehalt von > 85%.
- Kornverteilung: 80% < 75 my

Verpackung

- dies ist ein Sonderprodukt; Packungsgrößen auf Anfrage

Stand: 02.07.2019

Eigenschaften:

ungiftig

wasserabstoßend

Schmelzpunkt
ca. 3700 °C

verhindert das
Festfrieren von
Teilen

leitet sowohl
Elektrizität als auch
Wärme sehr gut

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

